鋳造中子と研究開発について

1. 鋳造における中子について

鋳造では、金属の溶湯を流し込んで成 形するための型(主型)が必要ですが、複雑 な形状の鋳物には、中空部分を創出する 中子と呼ばれる型も必要です。中子作製 法としては、フルモールド鋳造で用いら れるフラン樹脂による砂の成形の他、熱 硬化性のフェノール樹脂を砂粒にコーテ ィングしたレジンコーティッドサンド (以後 RCS と表記します。) を用いるシェ ルモールド法があります。この方法は、 シェル(外殻)という名のとおり、中子の中 空成形体が容易に作製できるため、ごく 一般的に中子作製に用いられています。 ここで、中子の中空部分は、熱した型で RCS を焼成し成形する際に、型を意図的 に反転することで、硬化していない成形 型中央部の RCS を廃砂することによって 実現します。中空の中子とすることで、 人的作業の負荷を軽減し再生する砂量を 低減すると共にサイクルタイムを短縮す ることができます。

2. 中子専業メーカとの共同研究について

当所は、経済産業省の「平成 21 年度第 2 次補正予算 戦略的基板技術高度化支援事業「RCS 樹脂の蒸着化による鋳造中子成型プロセスの開発」にも参画しており、平成 20 年「明日の日本を支える元気なモノ作り中小企業 300 社」に選出された中子専業メーカのクロタ精工(株)をコア企業とし、中子の成形方法に関する共同研究を実施中です。

研究開発の中で中子を構成するRCSをSEM等を用いて観察します。この方法では表面の情報は分かりますが、砂粒と砂粒が樹脂によってどのように結合されているかを確認できません。RCSの結合メカニズムを図1に示します。RCS砂粒は人工砂もしくは自然砂を熱硬化性のフェナール樹脂で薄く覆った構造をしています。樹脂は90以上の加温により融解して液化するため、表面張力により隣り合




図1 RCS 成形メカニズム (旭有機材工業株式会社資料)




図2 RCS 成形体の断面組織(暗視野照明)

3.おわりに

当研究所ではこのように鋳造における中子など金属加工に関して技術相談や共同研究を行っておりますのでぜひご利用ください。



工業技術部 加工技術室 長田 貢一

(現 常滑窯業技術センター 応用技術室(0569-35-5151))

研究テーマ:鋳造中子の成形法、FCD の金型鋳造、冷却曲線と FC・FCD の機械的

性質との相関関係、セラミックス粒子強化マグネシウム合金複合材料

担当分野 : 鋳造技術、金属材料